



singing rock


climbing rope horolezecké lano




singing rock

climbing rope horolezecké lano

rope unpacking / rozbalování lana



kernmantel rope construction / konstrukce dynamického lana



Certified by:
Certifikoval:
SZÚ Brno, branch Jablonec n.N.
Czech Republic

EC conformity verified by:
ES ověřování shody provádí:
VVÚ Ostrava-Radvanice,
Czech Republic

Should the rope not fulfil the necessary parameters for use, please dispose of carefully!
Po vyřazení z používání lano zlikvidujte s ohledem na životní prostředí!

**singing
rock**

LANEX a.s.
division Singing Rock
Poniklá 317
512 42 Poniklá
Czech Republic
mailto: info@singingrock.cz
www.singingrock.com

CE 1019

EN 892



1/2011

diameter
průměr 9,3 mm

weight
hmotnost 57 g/m

sheath slippage
posuv opletu 0 mm
+/-2mm

static elongation
statický průtah 9,0 %

dynamic elongation
dynamický průtah 33,9 %

number of UIAA falls
počet UIAA pádů 5

impact force
rázová síla 8,4 kN



Reading and understanding
instruction for use are required
to use this product!

Bez důkladného přečtení
a pochopení návodu k použití
nepoužívejte tento výrobek!



Retain in case of a claim
on the guarantee!

Uchovejte pro případnou
reklamací!

icon 9,3

1

rope journal / deník lana


single rope
jednoduché lano

1




half rope
poloviční lano

1/2




twin rope
dvojité lano


∞



correct use
správně



dangerous
nebezpečné



date of entry
datum poznámky

ascended metres
metry nastoupané

descended metres
metry sláněné

falls sustained
pády do lana

date of purchase / datum zakoupení

date of first use / datum prvního použití

putting out of use (reason) / vyřazení lana (důvod)